

Leica 1200 系列接收机简易操作手册


1、Leica 1200 系列接收机组成

1200 系列接收机主要由 GPS 天线，主机，天线电缆，以及配套的数据链。

- GPS 天线型号为 AX1202 天线，在使用中由于天线架设方式不同，接收机内的参数设置随之不同，主要有以下几种：①天线安置在三脚架上，参数设置为 AX1202 三脚架(测量天线高时，用专用的量高尺)；②天线安置在对中杆上，设置为 AT1202 对中杆。另外说明，AX1201 为单频天线；AX1202 为双频天线。
- GPS 接收机:GX1210 为单频静态接收机;GX1220 为双频静态接收机(有 DGPS);GX1230 为双频 RTK 接收机。
- 天线电缆：有 2.8 米、1.2 米和 1.6 米加长电缆。用于连接 GPS 天线和接收机。
- 参考站数据链：包括电台、鞭状天线连接器与鞭状天线、数据传输电缆（数据从接收机到电台）等设备。其中，数据传输电缆的一端为 8 针，连接接收机 1 号口，另一端为 5 针，连接电台的 Y 型电缆，Y 型电缆的两端分别连接电瓶和电台。电台为 35 瓦 PDL 电台。鞭状天线连接器与鞭状天线为电台发射信号使用，参考站的数据通过电缆输出到电台，然后又鞭状天线发射出去。
- 流动站数据链：电台为 0 瓦 PDL 电台。鞭状天线连接器与鞭状天线为电台接收信号使用，接收参考站电台发射的数据，然后通过 1 号口输入到流动站接收机内进行实时解算。

2、测量操作指南

2.1 Leica1230 接收机手簿界面介绍



手簿的主界面显示的子菜单有：1 测量，2 程序，3 管理，4 转换，5 配置，6 工具。

各子菜单的主要功能为：

- 1 测量：包含了所有的测量工作，静态；参考站；流动站的测量。
- 2 程序：包含了如下几个应用程序：
 - 1) 测量：和主菜单中的测量是相同的。

- 2) 唤醒：是在做静态测量或做参考站时，可以设置仪器自动开机测量，在测量一段时间后，仪器自动存储数据，自动关机。
 - 3) COGO：是一个交会的程序。可以计算两点之间的距离；由点以及方位可以计算出另外一点的坐标；还可以通过两个点坐标交会计算。
 - 4) 确定坐标系统： 是进行坐标转换（计算转换参数）的程序。
 - 5) 参考线放样： 是针对与石油物探部门的一个沿线放样的程序。
 - 6) 道路放样： 是针对道路放样的专用程序
- 3 管理： 包含了对仪器内的所有的数据等信息的管理。
- 1) 作业： 对仪器内的所有作业项目进行新建，编辑，删除
 - 2) 数据： 对其中激活的作业项目中的点进行新建，编辑，删除
 - 3) 编码： 对仪器里的编码进行新建，编辑，删除
 - 4) 坐标系统： 对仪器里的坐标系统进行新建，编辑，删除
 - 5) 配置集： 对仪器里的配置集进行新建，编辑，删除
 - 6) 天线： 对天线进行新建，编辑，删除，可以导入各种厂家的天线
- 4 转换： 仪器内数据的转换。
- 1) 从作业中输出数据： 将作业中的数据输出到 CF 卡中
 - 2) 输入 ASCII/GSI 数据到作业： 将 CF 卡中的数据输到作业中
- 5 配置： 仪器里一些常用参数的设置。
- 6 工具： 仪器的一些应用管理工具。


2.2 测量操作

Leica1230接收机测量操作的基本流程为：根据需要的测量形式，编辑静态或动态（RTK基准站或流动站）测量配置集（即测量参数设置）→新建作业→测量。

下面详细介绍静态测量和RTK动态测量操作。

1、静态测量

从主界面中进入管理子菜单，选择配置管理子菜单，将光标放在PP Static（5 sec）一行，选择增加，添加新的配置集。



输入新的配置集名称后，选择保存。保存后，选择列表，对配置集中的各种选项进行编辑。



对其中的原始数据上载选项进行修改（主要修改数据存储的采样率）。继续修改点位控制设置选项，改动点位设置，如下图所示。




接着设置ID模板，保存所改动的设置，回到主界面，新的静态测量配置集已完成。

接下来，建立一个新的作业（一个工程项目可以只建立一个作业，也可以每天建立一个作业）。从主界面进入管理子菜单，在进入作业，输入新建的作业名称，选入已建立的测量

配置集和相应的接收机天线种类。完成后，保存新建的作业。

作业建立完毕后，就可以进入**测量**菜单，选择新建的作业名称，选择**继续**（F1按键），输入点名和天线高，按上站键（此时假定接收机的天线已经对中整平等安置完毕，接收机记录观测数据）。此时屏幕上显示已记录的观测历元数量。



到观测数据已足够时，选择**停止**结束测量，保存测量数据后，选择**退出**后即可关机，迁到下一站进行测量。在下一站测量中，直接进入测量菜单，选择相应的作业名称，直接进行测量。

在整个测量结束以后，将Leica 1230接收机中数据存储卡（CF卡）取出，用CF卡读卡器与计算机连接。打开Leica数据处理软件LGO，新建任务，读入原始数据，然后转换为Rinex数据格式输出。

2、RTK动态测量

RTK动态测量方位基准站和流动站两部分，下面详细介绍测量操作过程。

(1) RTK基准站测量

从主界面中进入**管理**子菜单，接着进入**配置管理**子菜单，选择**RTK Reference**，按**增加**键，增加新的RTK基准站的配置集。

在新配置集输入**名称**并**保存**，进入向导模式界面，选择**列表**，对其中的主要选项进行配置。



选择**实时模式**，按**编辑**键，




按装置键，选择数据链。




数据链选择完毕后，按继续键返回配置集菜单，选择保存，新的配置集建立完毕。

建立新的作业（同静态测量）。


开始RTK基准站的测量工作：从主界面中进入测量菜单，测量前必须检查相应的参数设置，



决定参考站坐标



如果参考站坐标已知，
并已经输入在 JOB 中，
选择相应的点



如果参考站坐标未知，现场
计算一个
导航解

输入天线高



输入天线高

正常工作界面



电台状态箭头闪烁，表示基准站正在发送差分数据。

仪器开始工作

(2) RTK流动站测量

首先要建立RTK流动站的配置集，过程和RTK基准站相同，其中的实时的模式不是参考，而是选择Rover或者漫游，相应的通讯参数设置必须与对应的基准站相同。


建立RTK流动站的作业。

流动站的工作流程如下：


1,主菜单




2, 测量前必要的参数检查界面



3, 开始测量




4, 结束测量



此时要求对中，整平

记录 3~5 个历元

5, 存储测量的坐标



存储数据

6, 测量过程全部结束



开始测量下一个点

3、坐标系统的建立

假设已经存在三个 84 点,PT01,PT02,PT03.以及三个当地点, PT01,PT02,PT03.(84 点和当地点可以取同样的点号),并且全部存在于缺省的 JOB 中.


1, 进入程序管理




2 选择程序



3, 给新建的坐标系命名



4, 选择转换方法和高程模式



选择转换方法, 这里以经典三维为例

5, 选择椭球和投影



回车选择相应的椭球


回车进入投影管理界面

6, 新建投影



新建投影

7, 选择投影方法和输入投影信息



输入投影名称

选择投影方法

输入东坐标加常数

输入中央子午线

输入带宽

8, 投影建立完毕



9, 参数选择界面




10, 匹配点




在输入点时尽量使 84 坐标和当地坐标的点号相同，这样可以使自动匹配

11, 计算转换参数




12, 残差检验界面



显示残差，过大的残差需要引起操作人员的注意

13, 保存新建的坐标系统



坐标系建立完毕